

Bayonne le jeudi 22 juin 2017

Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignades

MAIRIE DE GUETHARY
MAIRIE
64210 GUETHARY

Baignade : DES ALCYONS

Code du prélèvement : 06400129928

Code SISE du site : 064001141

Code national du site : 064001141

Point de surveillance : DES ALCYONS

Commune : GUETHARY

prélevé le : mardi 20 juin 2017 à 12:45
par : EKHI HARISTOY (LABORATOIRE)

Code SISE du PSV: 0640000002387

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

SALINITÉ (EPS 78)

34,3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

8,3 unité pH

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse

ABSENCE

Huiles minérales

ABSENCE

PHENOL

ABSENCE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Affichage sur le site

PRESENCE

Etat du plan d'eau

Calme

Fréquentation au moment du plv

Faible

Nébulosité

Soleil

Température de l'air

32 °C

Température de l'eau

26 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration

NORMAL

Rési. goudroneux et mat. flottantes

ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire des Pyrénées et des Landes

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)

<15 n/(100mL)

Entérocoques /100ml (MP)

30 n/(100mL)

Interprétation du résultat : Eau de bonne qualité

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Environnementale

Bayonne le jeudi 22 juin 2017

MAIRIE DE GUETHARY
MAIRIE
64210 GUETHARY

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

La Directrice de la délégation des Pyrénées Atlantiques certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : GUETHARY

- PLAGE : DES ALCYONS

- Date du prélèvement : mardi 20 juin 2017

- Heure du prélèvement : 12:45

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



Contrôle sanitaire des eaux de baignade saison balnéaire 2017

Pôle Santé Publique et Environnementale
Contrôle sanitaire des eaux de baignades

- COMMUNE : GUETHARY
- PLAGE : DES ALCYONS

Date et heure du prélèvement	Interprétation de l'analyse	Entérocoques /100ml (MP)	Escherichia coli / 100ml (MP)
16/05/2017 10:40	Bon	<15	15
07/06/2017 09:10	Bon	<15	<15
20/06/2017 12:45	Bon	30	<15

Qualification d'un prélèvement pour la baignade			Escherichia coli (UFC/100ml)	Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)
Bon			<=100	<=100
Moyen			>100 et <= 1000	>100 et <= 370
Mauvais			>1000	>370
Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



Bayonne le jeudi 22 juin 2017

Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignades

MAIRIE DE GUETHARY
MAIRIE
64210 GUETHARY

Baignade : CENITZ

Code du prélèvement : 06400129927

Code SISE du site : 064001154

Code national du site : 064001154

Point de surveillance : CENITZ

Commune : GUETHARY

prélevé le : mardi 20 juin 2017 à 13:05
par : EKHI HARISTOY (LABORATOIRE)

Code SISE du PSV: 0640000002400

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

SALINITÉ (EPS 78)

34,3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

8,3 unité pH

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse

ABSENCE

Huiles minérales

ABSENCE

PHENOL

ABSENCE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Affichage sur le site

PRESENCE

Etat du plan d'eau

Calme

Fréquentation au moment du plv

Faible

Nébulosité

Soleil

Température de l'air

34 °C

Température de l'eau

25 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration

NORMAL

Rési. goudroneux et mat. flottantes

ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire des Pyrénées et des Landes

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)

15 n/(100mL)

Entérocoques /100ml (MP)

<15 n/(100mL)

Interprétation du résultat : Eau de bonne qualité

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Environnementale

Bayonne le jeudi 22 juin 2017

MAIRIE DE GUETHARY
MAIRIE
64210 GUETHARY

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

La Directrice de la délégation des Pyrénées Atlantiques certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : GUETHARY

- PLAGE : CENITZ

- Date du prélèvement : mardi 20 juin 2017

- Heure du prélèvement : 13:05

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



Contrôle sanitaire des eaux de baignade saison balnéaire 2017

Pôle Santé Publique et Environnementale
Contrôle sanitaire des eaux de baignades

- COMMUNE : GUETHARY
- PLAGE : CENITZ

Date et heure du prélèvement	Interprétation de l'analyse	Entérocoques /100ml (MP)	Escherichia coli / 100ml (MP)
16/05/2017 10:55	Bon	<15	<15
07/06/2017 09:25	Bon	<15	30
13/06/2017 11:00	Bon	<15	<15
20/06/2017 13:05	Bon	<15	15

Qualification d'un prélèvement pour la baignade			Escherichia coli (UFC/100ml)	Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)
Bon			<=100	<=100
Moyen			>100 et <= 1000	>100 et <= 370
Mauvais			>1000	>370
Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Aqua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Aqua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Aqua de mala calidad

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN

