

REÇU le
26 MAI 2014

Pau, le 20 mai 2014

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GUETHARY
MAIRIE
64210 GUETHARY

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

Le Directeur territorial des Pyrénées Atlantiques certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- **COMMUNE : GUETHARY**
- **PLAGE : CENITZ**
 - Date du prélèvement : mercredi 14 mai 2014
 - Heure du prélèvement : 13:40

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Le Directeur,
Pour le directeur, l'Ingénieur Sanitaire
Responsable du pôle Santé Environnement
Michel Noussitou

**DELEGATION TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES**

**Pôle Santé Publique et Environnementale
Contrôle sanitaire
des eaux de baignades**

Pau le mardi 20 mai 2014

**MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GUETHARY**

**MAIRIE
64210 GUETHARY**

Baignade : CENITZ

Code du prélèvement : 06400126608
Code SISE du site : 064001154
Code national du site : 064001154

prélevé le : mercredi 14 mai 2014 à 13:40
par : BENOIT PASCOU (LABORATOIRE)

Point de surveillance : CENITZ
Commune : GUETHARY

Code SISE du PSV: 0640000002400

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

Conductivité à 25°C
Salinité (EPS 78)

49600 µS/cm
32,2 unité

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

8,35 unitépH 6 9

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse
Huiles minérales
PHENOL

ABSENCE qualitatif ABSENCE
ABSENCE qualitatif ABSENCE
ABSENCE qualitatif ABSENCE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Etat du plan d'eau
Fréquentation au moment du plv
Nébulosité
Température de l'air
Température de l'eau

PEU AGIT qualitatif
NULLE qualitatif
SOLEIL qualitatif
21 °C
19,8 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration
Rési. goudroneux et mat. flottantes

CONFORME qualitatif NORMAL
ABSENCE qualitatif ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire des Pyrénées et des Landes

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)

<15 n/100mL 2000
<15 n/100mL 3 +0

Interprétation du résultat : Eau de bonne qualité pour la baignade

Le Directeur,
Pour le directeur, l'Ingénieur Sanitaire
Responsable du pôle Santé Environnement
Michel Noussitou

Contrôle sanitaire des eaux de baignade saison balnéaire 2014

Commune : GUETHARY
Plage : CENITZ

Date et heure du prélèvement	Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/100mL	Escherichia Coli n/100mL
14 mai 2014	13:40	Bon	<15

Qualification d'un prélèvement pour la baignade			Escherichia coli (UFC/100ml)	Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)
Bon			≤100	≤100
Moyen			>100 et ≤1000	>100 et ≤370
Mauvais			>1000	>370
Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Le Directeur,
Pour le directeur, l'Ingénieur d'études Sanitaires
Geneviève Dulin

