

Bayonne le jeudi 10 septembre 2020

**Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques**

Pôle Santé Publique et Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignades

Baignade : CENITZ

Code du prélèvement : **06400132950**

Code national du site : 064001154

Point de surveillance : **CENITZ**

Commune : **GUETHARY**

**MAIRIE DE GUETHARY
450 AVENUE DU GENERAL DE
64210 GUETHARY**

prélevé le : **mardi 08 septembre 2020** à **10:50**

par : **EKHI HARISTOY (LABORATOIRE)**

Code SISE du PSV: 0640000002400

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

SALINITÉ (EPS 78)

33,9

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

8

unité pH

6

9

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOU

ABSENCE

0

HUILES MINÉRALES

ABSENCE

0

PHENOL

ABSENCE

0

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

ETAT DU PLAN D'EAU

Calme

FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PL

Faible

NÉBULOSITÉ

Soleil

TEMPÉRATURE DE L'AIR

20,0 °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU

21,2 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

CHANG. ANORMAL DE COLORATION

NORMAL

0

RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRE

ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire des Pyrénées et des Landes

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)

<15

n/(100mL)

1000

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)

<15

n/(100mL)

370

Interprétation : EAU DE BONNE QUALITE

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



MAIRIE DE GUETHARY
450 AVENUE DU GENERAL DE GAULL
64210 GUETHARY

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice de la délégation des Pyrénées Atlantiques certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : GUETHARY
- PLAGE : CENITZ

- Date du prélèvement : mardi 08 septembre 2020
- Heure du prélèvement : 10:50

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN



Contrôle sanitaire Eaux de Baignade saison balnéaire 2020

Pôle Santé Publique et Environnementale
Contrôle sanitaire des eaux de baignades

- COMMUNE : GUETHARY
- PLAGE : CENITZ

Date et heure	du prélèvement	Interprétation de l'analyse	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)
26/05/2020	10:50	Bon	<15	<15
16/06/2020	10:55	Bon	<15	<15
22/06/2020	13:52	Bon	<15	<15
30/06/2020	11:10	Bon	<15	15
06/07/2020	14:45	Bon	<15	<15
15/07/2020	10:45	Bon	<15	<15
21/07/2020	14:55	Bon	<15	15
27/07/2020	14:40	Bon	30	<15
29/07/2020	14:25	Bon	<15	<15
03/08/2020	14:15	Bon	<15	<15
05/08/2020	14:20	Bon	<15	15
11/08/2020	11:00	Bon	<15	<15
13/08/2020	11:15	Bon	15	30
18/08/2020	14:20	Bon	<15	<15
25/08/2020	11:10	Mauvais	851	5039
27/08/2020	10:30	Bon	15	<15
01/09/2020	11:15	Bon	<15	<15
08/09/2020	10:50	Bon	<15	<15

Qualification d'un prélèvement pour la baignade		Escherichia coli (UFC/100ml)		Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)	
Bon		<=100		<=100	
Moyen		>100 et <= 1000		>100 et <= 370	
Mauvais		>1000		>370	
Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad	
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia	
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad	

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Geneviève DULIN

