

MAIRIE DE GUETHARY
450 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
64210 GUETHARY

Contrôle sanitaire des eaux de baignades

Baignade : CENITZ

Code du prélèvement : **06400135483**

Code national du site : 064001154

Point de surveillance : **CENITZ**

Commune : **GUETHARY**

prélevé le : **lundi 11 septembre 2023** à **13:20**

par : • **FRANSCISCO JOSE LOPES (LABORATOIRE)**

Code SISE du PSV: 0640000002400

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

SALINITÉ (EPS 78) 32,9

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH 8,3 unité pH 6 9

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE ABSENCE 0

HUILES MINÉRALES ABSENCE 0

PHENOL ABSENCE 0

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

ETAT DU PLAN D'EAU Peu agité

FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV Nulle

NÉBULOSITÉ Nuageux

TEMPÉRATURE DE L'AIR 25,0 °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU 24,4 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTAN ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire des Pyrénées et des Landes

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) 30 n/(100mL) 1000

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <15 n/(100mL) 370

Interprétation : **EAU DE BONNE QUALITE**

Signé à Bayonne le 14 septembre 2023

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI



Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Bayonne le jeudi 14 septembre 2023

Pôle Santé Publique et Environnementale

MAIRIE DE GUETHARY
450 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
64210 GUETHARY

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice de la délégation des Pyrénées Atlantiques certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : GUETHARY
- PLAGE : CENITZ

- Date du prélèvement : lundi 11 septembre 2023
- Heure du prélèvement : 13:20

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI



**Contrôle sanitaire
Eaux de Baignade
saison balnéaire 2023**

Pôle Santé Publique et Environnementale
 Contrôle sanitaire des eaux de baignades

- COMMUNE : GUETHARY
 - PLAGE : CENITZ

Date et heure du prélèvement	Interprétation de l'analyse	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)
15/05/2023 13:40	Moyen	77	350
06/06/2023 08:50	Bon	15	<15
13/06/2023 13:15	Bon	15	30
19/06/2023 14:05	Bon	<15	<15
26/06/2023 13:50	Bon	15	<15
04/07/2023 14:30	Bon	<15	15
11/07/2023 14:55	Bon	<15	<15
17/07/2023 11:10	Bon	<15	15
19/07/2023 10:15	Bon	<15	61
25/07/2023 13:50	Bon	<15	15
31/07/2023 11:10	Bon	<15	30
02/08/2023 10:25	Moyen	<15	161
07/08/2023 15:00	Bon	15	<15
14/08/2023 11:20	Bon	<15	61
22/08/2023 13:45	Mauvais	30	1047
24/08/2023 15:00	Bon	15	15
28/08/2023 13:30	Moyen	<15	289
04/09/2023 15:10	Bon	<15	15
11/09/2023 13:20	Bon	<15	30

Qualification d'un prélèvement pour la baignade		Escherichia coli (UFC/100ml)	Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)	
Bon		<=100	<=100	
Moyen		>100 et <= 1000	>100 et <= 370	
Mauvais		>1000	>370	
Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Aqua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Aqua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Aqua de mala calidad

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI

