

**Contrôle sanitaire des eaux de baignades**

**Baignade : CENITZ**

Code du prélèvement : 06400135543

Code national du site : 064001154

Point de surveillance : CENITZ  
Commune : GUETHARY

**Résultat des mesures de terrain**

**MINERALISATION**

SALINITÉ (EPS 78)

34,4

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

PH

8,2

unité pH

6

9

**DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES**

SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE

ABSENCE

0

HUILES MINÉRALES

ABSENCE

0

PHENOL

ABSENCE

0

**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

ETAT DU PLAN D'EAU

Agité

FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV

Nulle

NÉBULOSITÉ

Soleil

TEMPÉRATURE DE L'AIR

26,0

°C

TEMPÉRATURE DE L'EAU

22,8

°C

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTANTES

ABSENCE

**Référence et résultat de l'analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : Laboratoire des Pyrénées et des Landes

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)

30

n/(100mL)

1000

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)

<15

n/(100mL)

370

**Interprétation : EAU DE BONNE QUALITE**

**MAIRIE DE GUETHARY**  
450 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
64210 GUETHARY

prélevé le : **lundi 25 septembre 2023** à **13:45**  
par : •FRANCISCO JOSE LOPES (LABORATOIRE)

Code SISE du PSV: 0640000002400

résultats		limites de qualité	
valeur	unité	inf.	sup.

résultats		limites de qualité	
valeur	unité	inf.	sup.

Signé à Bayonne le 27 septembre 2023

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI



Délégation Départementale  
des Pyrénées-Atlantiques

Bayonne le mercredi 27 septembre 2023

Pôle Santé Publique et Environnementale

MAIRIE DE GUETHARY  
450 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
64210 GUETHARY

**CONTRÔLE SANITAIRE**  
**EAUX DE BAINADE**

La Directrice de la délégation des Pyrénées Atlantiques certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : GUETHARY  
- PLAGE : CENITZ

- Date du prélèvement : lundi 25 septembre 2023  
- Heure du prélèvement : 13:45

permettent de conclure :

**EAU DE BONNE QUALITE**  
**HIGH-QUALITY WATER**  
**WASSER VON GUTER QUALITÄT**  
**AGUA DE BUENA CALIDAD**  
**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI



# Contrôle sanitaire Eaux de Baignade saison balnéaire 2023

**Pôle Santé Publique et Environnementale**  
 Contrôle sanitaire des eaux de baignades

- COMMUNE : GUETHARY  
 - PLAGE : CENITZ

Date et heure	du prélèvement	Interprétation de l'analyse	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)
15/05/2023	13:40	Moyen	77	350
06/06/2023	08:50	Bon	15	<15
13/06/2023	13:15	Bon	15	30
19/06/2023	14:05	Bon	<15	<15
26/06/2023	13:50	Bon	15	<15
04/07/2023	14:30	Bon	<15	15
11/07/2023	14:55	Bon	<15	<15
17/07/2023	11:10	Bon	<15	15
19/07/2023	10:15	Bon	<15	61
25/07/2023	13:50	Bon	<15	15
31/07/2023	11:10	Bon	<15	30
02/08/2023	10:25	Moyen	<15	161
07/08/2023	15:00	Bon	15	<15
14/08/2023	11:20	Bon	<15	61
22/08/2023	13:45	Mauvais	30	1047
24/08/2023	15:00	Bon	15	15
28/08/2023	13:30	Moyen	<15	289
04/09/2023	15:10	Bon	<15	15
11/09/2023	13:20	Bon	<15	30
19/09/2023	15:08	Bon	15	<15
25/09/2023	13:45	Bon	<15	30

Qualification d'un prélèvement pour la baignade			Escherichia coli (UFC/100ml)	Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)
Bon			<=100	<=100
Moyen			>100 et <= 1000	>100 et <= 370
Mauvais			>1000	>370
Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Aqua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Aqua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Aqua de mala calidad

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI

